

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 021

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.22		检查地点	东郑光伏区 15# 区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 巡视 15# 区域安全文明施工情况。			
存在问题	一、干拌混凝土料未覆盖被雨水淋湿后质量失效。 二、到货的部分组件外包装被风吹掉落, 组件外露。			
监理措施	一、要求失效的干拌混凝土料作废。 二、要求对组件重新包装覆盖。			
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	方俊平 2023.09.22	
整改情况	已完成整改 整改负责人: 方俊平 日期 2023.09.22			
复查意见	已按要求整改。 复查人: 邵武 日期 2023.09.23			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。