

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：028

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.30		检查地点	东郑光伏区9#区域料场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查9#区域料场文明施工情况。			
存在问题	1. 其中有3箱组件的外包装脱落，MC4连接插头外露。			
监理措施	1. 要求对外包装脱落的组件用雨布覆盖。			
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.09.30	
整改情况	已完成整改 整改负责人：方佳东 日期：2023.09.30			
复查意见	已按要求整改。 复查人：邵武 日期：2023.09.30			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。