

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：030

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.08		检查地点	东郑光伏区 18#区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查 18# 区域安全文明施工。			
存在问题	一、18# 区域 桩机 打孔未挂地锚牵引钢丝绳，存在安全隐患。			
监理措施	一、要求桩机停止施工，立即挂地锚牵引钢丝绳。			
检查人	王成		施工项目部 签收人/日期	万佐东 2023.10.08
整改情况	已整改完成 整改负责人：万佐东 日期 2023.10.08			
复查意见	已按要求整改。 复查人：王成 日期 2023.10.08			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。