

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 035

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.17		检查地点	东郑光伏区1#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查1#区域地锚桩孔位放点。			
存在问题	一、有3组前立杆左右桩水平间距超设计要求3.30m, 分别为3.47m、3.42m、3.40m。			
监理措施	一、要求整改, 按设计要求调整间距。			
检查人	阮武	施工项目部 签收人/日期	方佳伟 2023.10.17	
整改情况	按设计要求已调整分别为3.28m、3.31m、3.32m。 整改负责人: 方佳伟 日期: 2023.10.17			
复查意见	整改符合要求。 复查人: 阮武 日期: 2023.10.17			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。