

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：037

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.24	检查地点	东郊光伏区14#箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 巡查14#箱变基础底板钢筋安装。		
存在问题	一、构造柱钢筋未伸入底板底层筋连接绑扎。		
监理措施	一、要求构造柱钢筋底端锚固伸入底板底层筋进行绑扎。		
检查人	100武	施工项目部 签收人/日期	万佳东 2023.10.24
整改情况	已整改完成 整改负责人：万佳东 日期 2023.10.25		
复查意见	已按要求整改。 复查人：100武 日期 2023.10.25		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。