

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 040

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.29		检查地点	东郑光伏区 10#区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查 10# 区域支架安装工艺质量。			
存在问题	一、压块 U 型螺栓设计两个螺母, 现场只安装了一个螺母。			
监理措施	要求再增补一个螺母。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.10.29
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳东 日期: 2023.10.29			
复查意见	已按要求整改。 复查人: [Signature] 日期: 2023.10.29			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施” 中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况” 和 “复检意见” 可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项” 检查时可根据需要另附检查纲要。