

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 041

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.31		检查地点	东郑光伏区10#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查10#方阵支架安装工艺质量。			
存在问题	一、第二组后立柱与斜梁连接件未安装弹垫及垫片。 二、第三组后立柱与斜梁连接件有部分螺栓未拧紧。			
监理措施	一、按要求整改,整改完成后报监理复查,并要求支架安装完成后施工项目部技术人员要自查自检。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.10.31
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期: 2023.10.31			
复查意见	符合要求 复查人: [Signature] 日期: 2023.10.31			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。