

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 042

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.02		检查地点	东郑光伏区 11# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查 11# 方阵支架安装			
存在问题	一、11# 方阵斜梁与立柱的连接螺栓施工队私自用已要求退货不合格腐蚀的螺栓进行安装。			
监理措施	要求现场立即拆除支架斜梁与立柱的安装, 更换验收合格的 M12×30 螺栓。			
检查人	mcd		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.11.02
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期 2023.11.02			
复查意见	整改符合要求。 复查人: mcd 日期 2023.11.02			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。