

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：044

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.19		检查地点	东郑光伏区 9# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、检查 9# 方阵支架安装。			
存在问题	1. 有两组方阵标靶连接件安装歪斜。			
监理措施	要求把标条调整一下，重新安装。			
检查人	阮斌		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.11.19
整改情况	已整改就 整改负责人：方佳乐 日期：2023.11.20			
复查意见	整改符合要求。 复查人：阮斌 日期：2023.11.20			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。