

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：045

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.20	检查地点	东郑光伏区11#区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、巡查11#区域安全文明施工。		
存在问题	1. 山坡上悬着一块活动的大石头，对山脚下施工浇筑的工人造成了危险。		
监理措施	1. 要求山脚下施工的工人暂停作业，疏散工人，立即排除险情。		
检查人	阮武	施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.11.20
整改情况	已整改完成 整改负责人：方佳东 日期：2023.11.20		
复查意见	险情已排除 复查人：阮武 日期：2023.11.20		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。