

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 046

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.21		检查地点	东郑光伏区10#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	一、巡查10#区域安全文明施工。			
存在问题	1. 10#区域堆放的组件临边下方塌方,存在倾倒的危险。			
监理措施	要求施工队立即将组件转移至安全位置。			
检查人	阮武		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.11.21
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期: 2023.11.21			
复查意见	组件已转移 复查人: 阮武 日期: 2023.11.21			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。