

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 050

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.30		检查地点	东郑光伏区 9# 区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	一. 巡查 9# 方阵支架安装。			
存在问题	1. 个别组阵列的斜梁坡角度超出设计范围, 分别为 28 度 2) 度. 28 度。			
处理措施	要求安装工对角度偏差的斜梁重新调整角度。			
检查人	罗武		施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.11.30
整改情况	已整改完成		整改负责人:	方佳东 日期 2023.11.30
复查意见	整改符合要求。		复查人:	罗武 日期 2023.11.30

注: 1. 如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “处理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3. “定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查记录。