

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：052

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.03	检查地点	东郑光伏区 9#区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、巡查 9#区域 光伏组件安装。		
存在问题	1. 个别组方阵相邻组件不平整，平整度超 10mm。		
监理措施	要求对组件的平整度重新调整。		
检查人	王成	施工项目部 签收人/日期	王成 2023.12.03
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王成 日期 2023.12.03		
复查意见	整改符合要求。 复查人：王成 日期 2023.12.03		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。