

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 053

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.12.05		检查地点	东郑光伏区11# 区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	一、复查11#区域桩帽整改。			
存在问题	1. 7根桩帽未整改完成。 2. 4根桩帽钢管内预留混凝土深度为40cm、45cm、39cm、47cm, 设计要求的30cm。			
监理措施	要求施工方继续整改。			
检查人	邵斌	施工项目部 签收人/日期	王磊 2023.12.05	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王磊 日期 2023.12.06			
复查意见	整改符合要求 复查人: 邵斌 日期 2023.12.06			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。