

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：055

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.12.08		检查地点	东郑光伏区 19#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	一、检查 19#区域 桩孔散料插板规格。			
存在问题	1. 19#区域南坡土层区域设计为 2.70m 地锚桩，现场插板规格为 1.40m。			
监理措施	要求立即更换规格 2.70m 地锚桩，更换完成后报监理复查。			
检查人	王成	施工项目部 签收人/日期	王成 2023.12.08	
整改情况	已按要求整改			
	整改负责人：王成 日期 2023.12.08			
复查意见	符合要求 复查人：王成 日期 2023.12.08			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。