

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 058

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.25		检查地点	东郑光伏区12#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一一检查12#区域光伏支架安装。			
存在问题	1. 7组支架檩条弯曲变形。 2. 5组支架斜撑角度不符合要求,影响了受力支撑效果。 3. 3组阵列组件安装完成后斜撑和拉杆未安装。			
监理措施	要求施工单位整改,整改完成后报监理复查。			
检查人	王璐	施工项目部 签收人/日期	王璐 2023.12.25	
整改情况	已按要求整改			
	整改负责人: 王璐 日期 2023.12.27			
复查意见	整改符合要求 复查人: 王璐 日期 2023.12.27			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。