

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 060

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.28		检查地点	东郑光伏区17#区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	一、17#区域安全文明施工巡查。			
存在问题	1. 施工现场3名工人未戴安全帽。 2. 场区垃圾未清理。 3. 山坡上松动的石头存在安全隐患。			
监理措施	一、要求对未戴安全帽的工人进行安全教育。 二、要求场区安排专人清理垃圾。 三、要求立即开展清理隐患的石头。			
检查人	MC武		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.12.28
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期: 2023.12.28			
复查意见	整改符合要求 复查人: MC武 日期: 2023.12.28			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。