

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 061

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 12. 30		检查地点	东郑光伏区 12# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	一、12# 方阵光伏支架验收。			
存在问题	1. 7 组阵列支架檩条弯曲变形。 2. 3 组支架斜撑安装角度不符合要求。 3. 3 组支架中出现檩条与斜梁、立柱与斜梁个别连接螺栓漏拧紧。			
监理措施	要求施工方整改, 整改完成后报监理复查。			
检查人	邵武		施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.12.30
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳东 日期: 2023.12.31			
复查意见	整改符合要求 复查人: 邵武 日期: 2023.12.31			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。