

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：063

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.02	检查地点	东郑光伏区 10# 14# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、检查 10#、14# 方阵支架安装。		
存在问题	1. 14# 方阵有两组支架背拉杆抱箍 3 个连接螺栓未紧固。 2. 10# 方阵有三组水平拉杆 3 个大垫片未安装。		
监理措施	一、按要求整改，整改完成后报监理复查。		
检查人	阮斌	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2024.01.02
整改情况	已整改完成 整改负责人：方佳乐 日期 2024.01.03		
复查意见	符合要求 复查人：阮斌 日期 2024.01.03		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。