

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 064

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.04	检查地点	东郑光伏区 17# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、检查 17# 方阵支架安装。		
存在问题	1. 有 7 根斜梁安装未伸出檩条外, 设计要求伸出檩条外 100mm。		
监理措施	按设计要求整改, 整改完成后报监理复查。		
检查人	罗斌	施工项目部 签收人/日期	方佳东 2024.01.09
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳东 日期: 2024.01.05		
复查意见	整改符合要求 复查人: 罗斌 日期: 2024.01.05		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。