

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 065

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.01.06		检查地点	东郑光伏区 12# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	一、一检查12#方阵组件安装。			
存在问题	1、有两组阵列的组件压块不在一条直线上,呈弯曲状。 2、部分对穿螺栓未安装。			
监理措施	限期两日整改完成,整改完成后报监理复查。			
检查人	王武		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2024.01.06
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期: 2024.01.08			
复查意见	整改符合要求 复查人: 王武 日期: 2024.01.08			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。