

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：069

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.15	检查地点	东郑光伏区 11# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、检查 11# 方阵组件安装。		
存在问题	1. 个别组阵列相邻组件的边缘高差为 11mm，不符合要求。规范要求 $\leq 2mm$ 。		
监理措施	要求该组件的边缘高差重新调整。		
检查人	吴斌	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2024.01.15
整改情况	整改情况 整改负责人：方佳乐 日期：2024.01.15		
复查意见	符合要求 复查人：吴斌 日期：2024.01.15		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。