

## 检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2024 年 4 月 26 日                                                                                | 检查地点            | 东郑光伏区 16 区域方阵    |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 2024 年 04 月 26 日，监理检查东郑区 16# 方阵组件安装，施工单位质检员配合检查。                                               |                 |                  |
| 存在问题      | 经检查，发现部分组件压块安装不规范，不符合设计要求。                                                                     |                 |                  |
| 监理措施      | 要求施工单位按照设计要求整改部分组件 u 型螺栓。                                                                      |                 |                  |
| 检查人       | 王 强                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 袁建文<br>2024.4.26 |
| 整改情况      | 已按规范整改。<br>整改负责人：袁建文 日期 2024.4.27                                                              |                 |                  |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：王 强 日期 2024.4.27                                                                    |                 |                  |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。