

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 05 月 22 日	检查地点	东郑光伏区 19 区域方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2024 年 05 月 22 日，监理检查东郑区 19#方阵 MC4 直流插头安装，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查，发现 MC4 直流插头损坏，不符合设计要求。		
监理措施	要求按设计规范整改		
检查人	王屹凡	施工项目部 签收人/日期	袁建文 2024.5.22.
整改情况	已按设计规范整改 整改负责人：袁建文 日期 2024.5.24		
复查意见	已整改。 复查人：王屹凡 日期 2024.5.23		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。