

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：033

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.07	检查地点	升压站、集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站、集电线路现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 升压站现场因开挖断路使用木梯当做临时通道，具有严重安全隐患 2. 集电线路CD1组塔前未连接接地网。 3. 组塔时未见专人指挥。		
监理措施	要求施工单位更换脚手板为临时通道，集电线路组塔前应连接接地后再进行组塔施工，对组塔等高空作业时要安排专人指挥。		
检查人	王功	施工项目部 签收人/日期	王功 2023.12.07
整改情况	已整改完成 整改负责人：王功 日期 2023.12.07		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王功， 日期 2023.12.07		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。