




检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：015

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.18	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场施工情况		
存在问题	舱体表面用于支撑模板所留下孔洞未封堵 生活舱四周墙板钢筋局部未做保护层 现场垃圾未及时清理		
监理措施	要求施工单位及时对舱体表面孔洞进行封堵，对局部未做保护层的钢筋添加垫块 现场垃圾要安排专人清理。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	 
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2023.9.19		
复查意见	 复 查 人:  日期: 2023.9.19		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。