

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：017

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.30	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场施工情况		
存在问题	接地环网焊接后未做防腐措施 扁铁焊接长度未达到规范要求所需1.5D 电缆沟侧壁钢筋未做保护层，局部钢筋有漏绑现象		
监理措施	要求施工单位对未做防腐措施的部位及时补刷，焊接长度未达到要求处进行整改，未做保护层的钢筋添加垫块，漏绑处重新进行绑扎。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2023.9.30
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王孝金 日期: 2023.10.1		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人: 王孝金 日期: 2023.10.1		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。