

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：023

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.23	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场施工情况		
存在问题	1. 铝绞线耐张头制作前未清洗 2. 二次电缆敷设时转角处未安排专人监护 3. 二次舱就位时基础表面泥土未清理		
监理措施	要求施工单位上述问题立即整改		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2023.10.23
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王孝金 日期: 2023.10.24		
复查意见	经复查已整改完成。 复 查 人: 王孝金 日期: 2023.10.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。