

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：024

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.27	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路C1、C2塔基钢筋绑扎、模板安装情况，现场安全文明施工情况。 要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 基坑基础钢筋笼未固定 2. 主筋、内箍筋排布不均匀 3. 基坑内有垃圾		
监理措施	要求施工单位按照设计要求重新排布钢筋，基坑内垃圾进行清理后并对钢筋笼做好固定措施。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	 2023.1.27
整改情况	整改负责人:  日期: 2023.1.28		
复查意见	经复查,已整改完成。 复 查 人:  日期: 2023.10.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。