

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：031

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.01	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 集水井与管道连接处抹灰开裂 2. 生活舱台阶抹灰开裂 3. 施工人员未佩戴安全帽		
监理措施	要求施工单位对集水井与台阶抹灰开裂处重新进行抹灰，待监理验收合格后进行隐蔽，对违反安全条例的施工人员进行安全教育。		
检查人	王勤	施工项目部 签收人/日期	王勤 2023.12.01
整改情况	已整改完成 整改负责人：王勤 日期 2023.12.01		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：王勤 日期 2023.12.01		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查摘要。