

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.3.05	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 升压站生活舱主控室照明灯损坏 2. 柜体拼接处漏水 3. 主变中性点生锈严重		
监理措施	要求施工单位对升压站主控室损坏的灯具进行更换，对柜体漏水处进行防水处理，对中性点生锈处进行更换。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.3.05
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期 2024.03.06		
复查意见	经检查，已整改完成 复查人：王孝金 日期 2024.3.06		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。