

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|               |                                                                                                |                 |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位          | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>监理有限公司 |
| 检查时间          | 2024.10.16                                                                                     | 检查地点            | 洪池32地块             |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。                                                       |                 |                    |
| 存在问题          | 1. 支架安装作业涉及高空作业时施工人员未佩戴安全带。<br>2. 斜梁与斜撑螺栓安装位置与图纸不符。<br>3. 立柱安装不垂直。                             |                 |                    |
| 监理措施          | 要求施工单位对不佩戴安全带的施工人员重新进行三级教育，对未按照图纸要求安装的螺栓整改，对不垂直的立柱立即安排校正调。                                     |                 |                    |
| 检查人           | 王平                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王平<br>2024.10.16   |
| 整改情况          | 已整改<br>整改负责人：王平 日期 2024.10.16                                                                  |                 |                    |
| 复查意见          | 已整改<br>复 查 人：王平 日期 2024.10.16                                                                  |                 |                    |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。