

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.10.25		检查地点	洪池32地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 支架安装檩条连接处未错开分布。 2. 下立柱与上立柱螺栓未紧固。 3. 支架安装中缺少檩托			
监理措施	要求施工单位重新排布檩条，确保檩条连接处错开分布，立即对未紧固螺栓安排整改，对缺少的檩托进行添加固定。			
检查人	王磊		施工项目部 签收人/日期	王磊 2024/10/25
整改情况	已整改完成 整改负责人：王磊 日期 2024/10/25			
复查意见	已复核通过 复 查 人：王磊 日期 2024/10/25			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。