

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.10.29		检查地点	洪池32地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 檩条连接处间距过大。 2. 箱变基础油池焊接完成后未刷防腐漆。 3. 支架安装中螺栓未紧固。			
监理措施	要求施工单位重新排布檩条，确保檩条连接处间距不得大于2cm，尽快安排油池的防腐工作，对已安装的支架螺栓紧固率进行自检消缺。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2024.10.29
整改情况	已整改完成 整改负责人: [Signature] 日期 2024.10.29			
复查意见	已整改完成 复 查 人: [Signature] 日期 2024.10.29			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。