

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.12.15	检查地点	洪池地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 桩基础二次浇筑未振捣。 2. 逆变器下方MC4插头未做保护。 3. 拉筋螺栓未紧固。		
监理措施	要求施工单位安排管理人员做好监护工作，已制作完成的MC4插头做好防雨措施，拉筋安装中未紧固的螺栓自检消缺。		
检查人	王明	施工项目部 签收人/日期	王明 2024.12.15
整改情况	已整改完毕 整改负责人：王明 日期 2024.12.15		
复查意见	无需整改 复 查 人：王明 日期 2024.12.15		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。