



检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.21	检查地点	洪池地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 现场垃圾未清理。 2. 组串间直流电缆所套管不符合规范要求。 3. 支架安装、组件安装中螺栓未紧固。		
监理措施	要求施工单位对现场进行全面清理，严格按照工完料尽场地清执行，对不符合规范要求的塑料管进行更换，对已安装的螺栓紧固率进行自检消缺。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.21
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2024.12.21		
复查意见	已整改完成 复查人:  日期 2024.12.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。