

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.09	检查地点	洪池地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 支架安装角度不满足图纸设计要求。 2. 箱变围栏焊接后未敲焊渣。 3. 现场施工人员未佩戴安全帽。		
监理措施	要求施工单位对支架角度不合格的支架整改，对箱变围栏焊接后及时敲焊渣，对不佩戴安全帽的施工人员进行三级教育。		
检查人	王明	施工项目部 签收人/日期	王明 2024.12.09
整改情况	已整改完成 整改负责人：王明 日期：2024.12.09		
复查意见	已整改完成 复查人：王明 日期：2024.12.09		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。