

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.8.24		检查地点	洪池32#、31地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 桩孔内钢筋笼未预留保护层。 2. 桩孔内垃圾未清理。 3. 个别施工人员安全帽未佩戴。			
监理措施	要求施工单位对钢筋笼预留出足够的钢筋保护层，并将孔内垃圾及时清理干净。对现场施工人员加强管理，确保现场安全无虞。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2024.8.24
整改情况	已整改完成 整改负责人：[Signature] 日期 2024.8.24			
复查意见	已验收。电改。 复 查 人：[Signature] 日期 2024.08.24			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。