

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.8.30		检查地点	洪池29#32#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 钢筋笼野蛮卸货，导致钢筋笼变形。 2. 桩基础浇筑预埋高强度螺栓上混凝土未清理。 3. 个别施工人员未佩戴安全帽。			
监理措施	要求施工单位对变形的钢筋笼进行更换处理，安排人员对高强度螺栓上砂浆进行清理，确保后续立柱安装，对不遵守安规的施工人员进行安全教育，并佩戴好安全帽。			
检查人	王平		施工项目部 签收人/日期	王平 2024.08.30
整改情况	已整改完 整改负责人：王平 日期 2024.08.30			
复查意见	已整改完 复 查 人：王平 日期 2024.08.30			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。