

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.9.14		检查地点	洪池29#32#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 组件中压块安装未贴合组件。 2. 抱箍安装不紧固。 3. 檩条螺丝未紧固。			
监理措施	现场要求施工单位立即对上述问题进行自检整改。			
检查人	王书斌		施工项目部 签收人/日期	王书斌 2024.9.14
整改情况	已整改 整改负责人：王书斌 日期 2024.09.14			
复查意见	工程验收通过 复查人：王书斌 日期 2024.09.14			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。