

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：001

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间			检查地点	西沟区 1#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	2023 年 9 月 16 日，监理检查西沟区 1#方阵桩基引孔，施工单位质检员配合检查。			
存在问题	经检查发现部分孔深 2.2、2.3m,设计要求孔深应该 2.5m，深度不满足设计要求。			
监理措施	要求施工单位，对孔深不满足设计要求的桩孔进行整改。			
检查人	朱房云		施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.9.16
整改情况	已整改。 整改负责人：胡松伟 日期 2023.9.17			
复查意见	已整改。 复查人：朱房云 日期 2023.09.17			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。