

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：002

施工单位	上海电力安装第一有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 9 月 22 日下午 15 时	检查地点	西沟区 8#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2023 年 9 月 22 日，监理检查西沟区 8#方阵桩基引孔，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查发现部分孔内虚土未清理干净。		
监理措施	要求施工单位将孔内虚土清理干净。		
检查人	朱书会	施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.9.22
整改情况	已整改。 整改负责人：胡松伟 日期 2023.9.23		
复查意见	已整改。 复查人：朱书会 日期 2023.09.23		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。