

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 006

施工单位	上海电力安装第一有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 15 日上午 11 时		检查地点	西沟区 1#2#3#箱变 基础底板钢筋绑扎
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	2023 年 10 月 15 日, 监理检查西沟区 1#2#3#箱变基础底板钢筋绑扎, 施工单位质检员配合检查。			
存在问题	经检查发现筏板钢筋两端未做 90° 弯钩, 不符合规范要求。			
监理措施	要求施工单位立即整改。			
检查人	朱书云		施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.10.15
整改情况	已整改。 整改负责人: 胡松伟 日期 2023.10.15.			
复查意见	已整改。 复查人 朱书云 日期 2023.10.15			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。