

# 检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：015

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023 年 11 月 14 日 上午 10 时                                                                       | 检查地点            | 西沟光伏区 2# 区域方阵  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 2023 年 11 月 14 日，监理检查西沟区 2# 方阵组件安装，施工单位质检员配合检查。                                                |                 |                |
| 存在问题      | 经检查，发现部分组件安装不符合设计要求：阵列内组件必须安装平整且各条边均应应为一条直线，两侧组件边缘应与檩条端头距离大体一致。                                |                 |                |
| 监理措施      | 要求施工单位整改符合设计要求                                                                                 |                 |                |
| 检查人       | 朱号兵                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 胡松伟 2023.11.14 |
| 整改情况      | 已按符合设计要求整改。<br>整改负责人：胡松伟 日期 2023.11.15                                                         |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改。<br>复查人：朱号兵 日期 2023.11.15                                                               |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。