

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：016

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 17 日 下午 2 时	检查地点	西沟光伏区 2# 区域方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2023 年 11 月 17 日，监理检查西沟区 2# 方阵支架安装，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查，发现部分支架檩条螺栓平垫重叠。		
监理措施	要求施工单位整改符合设计要求		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.11.17
整改情况	已按符合设计要求整改 整改负责人：胡松伟 日期 2023.11.17		
复查意见	已按要求整改。 复查人：朱号兵 日期 2023.11.18		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。