

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 020

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 11 月 29 日 上午 9 时	检查地点	西沟光伏区 2# 区域方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2023 年 11 月 29 日, 监理检查西沟区 2# 方阵组件安装, 施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查, 发现立柱前后斜撑角度不符合设计要求。		
监理措施	要求施工单位整改符合设计要求		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	胡晓伟 2023. 11. 29
整改情况	已按符合设计要求整改。 整改负责人: 胡晓伟 日期		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 朱号兵 日期 2023. 11. 29		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施” 中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况” 和 “复检意见” 可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项” 检查时可根据需要另附检查纲要。