

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 022

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 03 日下午 15 时	检查地点	西沟区 1# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2023 年 12 月 03 日, 监理检查西沟区 1# 方阵支架安装, 施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查, 发现立柱前后斜撑角度不符合设计要求。		
监理措施	要求施工单位调整前后斜撑角度, 需满足支撑受力要求。		
检查人	王欢	施工项目部 签收人/日期	2023.12.3 胡松伟
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 胡松伟 日期 2023.12.4		
复查意见	整改 复查人: 王欢 日期 2023.12.4		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施” 中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况” 和 “复检意见” 可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项” 检查时可根据需要另附检查纲要。