

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 023

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 04 日上午 11 时	检查地点	西沟区 1# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2023 年 12 月 04 日, 监理检查西沟区 1# 方阵支架安装, 施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查, 发现少数檩条连接处缝隙大于 1cm, 不符合设计要求。		
监理措施	要求施工单位将有问题的部分檩条连接处进行整改, 满足设计要求。		
检查人	王 登 元	施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.12.4
整改情况	已按要求整改, 整改负责人: 胡松伟 日期 2023.12.5		
复查意见	已整改 复查人: 王登元 日期 2023.12.5		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。