

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 026

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 08 日下午 14 时	检查地点	西沟区 3# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2023 年 12 月 08 日, 监理检查西沟区 3# 方阵支架安装, 施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查, 发现部分组件安装不符合设计要求: 阵列内组件必须安装平整且各条边均应应为一条直线, 两侧组件边缘应与檩条端头距离大体一致。		
监理措施	要求施工单位按照设计要求对已安装的组件进行整改。		
检查人	毛晓元	施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.12.8
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 胡松伟 日期 2023.12.9		
复查意见	已整改 复查人: 毛晓元 日期 2023.12.9		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。