

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：029

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 26 日上午 10 时		检查地点	西沟区 2# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	2023 年 12 月 26 日，监理检查西沟区 2# 方阵组件安装，施工单位质检员配合检查。			
存在问题	经检查，发现 2# 方阵有部分组件安装平整度不满足设计要求。			
监理措施	要求施工单位整改符合设计要求			
检查人	王登元		施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.12.26
整改情况	已按设计要求整改。 整改负责人：胡松伟 日期 2023.12.27			
复查意见	已按符合设计要求整改。 复查人：王登元 日期 2023.12.27			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。